

Biuletyn Informacji Publicznej GIG-PIB

Adres artykułu: <https://bip.gig.eu/arttykul/50-279-inspektor-pracy-panstwowej-inspekcji-pracy-okregowego-inspektora-pracy-w-katowicach-8-11-22-28-maja-oraz-21-czerwca-2018>

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach (8, 11,22,28 maja oraz 21 czerwca 2018)

Termin kontroli:

8, 11,22,28 maja oraz 21 czerwca 2018

Instytucja kontrolująca:

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

Zakres kontroli:

Kontrola przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp w wyznaczonych rejonach i obiektach oraz dokumentację dotyczącą prowadzonych prac oraz zatrudnionych pracowników

Zalecenia pokontrolne:

1. Barak wydzielonych przejść dla załogi w chodniku doświadczalnym II w miejscu rozlewisk wody – uzupełnić.
2. Niesprawne oświetlenie stacjonarne wyrobisk we wskazanych w kontroli miejscach – naprawić.
3. Zabezpieczyć wykładkę stropu przed opadem skał we wskazanych w trakcie kontroli miejscach.
4. Nakład w pomieszczeniach zaplecza bunkra szczapowego – przeprowadzić prace porządkowe.
5. Brak zadławień w skrzynce elektrycznej przy wejściu do zaplecza bunkra – uzupełnić.
6. 1 szt. Kostki brukowej (tzw. „trylinka”) w pobliżu wejścia do komory strzałowej – usunąć.
7. Wolnostojąca pusta butla z gazem technicznym – zabezpieczyć przed upadkiem.
8. Brak kłapek na gniazdach elektrycznych 230V w pobliżu zlewozmywaka – uzupełnić.

9. Nieporządek w pomieszczeniach warsztatowych – przeprowadzić prace porządkowe.
10. Utrudniony dostęp do stanowiska szlifierki stołowej – przeprowadzić prace porządkowe.
11. Zapewnić swobodny dostęp do apteczki pierwszej pomocy – usunąć kosze na śmieci.
12. Przeteterminowane środki medyczne w apteczce pierwszej pomocy – usunąć.
13. Trwale zlikwidować kask z 2008 roku.
14. Łaźnia: brak nienasiąkliwej powierzchni na ścianach, brak wydzielenia natrysku – wymagany remont.
15. Brak znaków ewakuacyjnych i schematów ewakuacyjnych w budynku K – uzupełnić.
16. Brak zadławień w skrzynce elektrycznej przy szafie klimatycznej – uzupełnić.
17. Zabezpieczyć wejście do chodników wodnych – zwiesić tablice informacyjne.
18. Wymienić poszycie (blachy) osłonowe klatek górniczego wyciągu szybowego szybu „Barbara”.
19. Usunąć narzędzia w miejscu przejścia dla pracowników w pomieszczeniu maszyny wyciągowej.
20. Oznaczyć bariery odgradzające elementy ruchome maszyny wyciągowej w sposób widoczny (pomalować żółtą farbą).
21. Uzupełnić apteczkę w pomieszczeniu maszyny wyciągowej.
22. Zabudować dodatkową osłonę elementów elektrycznych maszyny wyciągowej.
23. Zabezpieczyć butle z gazem przez przewróceniem.
24. Uporządkować magazynek podręczny.
25. Trwale wycofać z użytkowania przeteterminowany kask.
26. Opisać regał dopuszczalną wielkością obciążenia.
27. Wywiesić stanowiskową instrukcję bhp suwnicy, oraz wykaz osób uprawnionych do obsługi.
28. Usunąć materiały utrudniające dostęp do wyłącznika zasilania grzałek.
29. Wyznaczyć osoby do udzielania 1-szej pomocy.

Metryczka

Podmiot udostępniający:	Główny Instytut Górnictwa
Odpowiedzialny za treść:	Główny Instytut Górnictwa
Wytworzył:	Główny Instytut Górnictwa

Data wytworzenia:	20.08.2019
Opublikował w BIP:	Małgorzata Grabowska
Ostatnio zaktualizował:	Brak danych
Liczba wyświetleń:	1324