



ściana o odporności ogniowej REI60
ściana o odporności ogniowej REI120
hydrant 25
zawór hydrantowy 52
2 zawory hydrantowe 52
nieczynny hydrant 25 - do likwidacji
projektowany hydrant 25

Opracował	Uprawnienie	Data	Podpis
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adam BICZYCKI	nr upr. 106/93	Kwiecień 2015	
Rzeczoznawca budowlany – mgr inż. Bronisław KOZDRAŚ	nr Rej. Centr. 95/96	Kwiecień 2015	
NAZWA RYSUNKU: Rzut parteru	SKALA: 1:100	NR RYS. 3	